

**KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO
NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW**

3. Miejscowość

**Grodzisk
Mazowiecki**

1. Nazwa

WILLA

2. Czas powstania

I ćw. XX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

**Ul. Tadeusza
Kościuszki 28**

5. Przynależność administracyjna

Województwo Mazowieckie

Powiat Grodziski

Gmina Grodzisk Mazowiecki

6. Współrzędne geograficzne

N: 52°06'30.9" E: 20°37'30.2"

7. Użytkowanie obecne

funkcja mieszkalna

8. Stan zachowania

dobry



Widok ogólny budynku oraz detalu elewacji zachodniej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Widoczne są zawilgocenia na elewacji. Konieczna jest kontrola stanu fundamentów i strefy dachu, remont elewacji. Ocena stanu zachowania historycznego wyposażenia wnętrza. Remont historycznej stolarki.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Agnieszka Kozłowska, 13 grudnia 2021 r.

