


KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW			3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania	Mińsk Mazowiecki
Dom mieszkalny		1925 r.	
9. Materiały graficzne		zał. graficzny dot. lokalizacji w skali 1:1500	
		 - budynek włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków 	
4. Adres (ulica, nr posesji)			
ul. Warszawska 56			
(działka ew. nr 1609, obręb 0001)			
5. Przynależność administracyjna			
województwo mazowieckie			
powiat miński			
gmina Mińsk Mazowiecki			
6. Współrzędne geograficzne			
N: 52°11'02.8" E: 21°33'09.1"			
7. Użytkowanie obecne			
Budynek nieużytkowany			
8. Stan zachowania			
Dostateczny			

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie Historia Budynek wybudowano na terenie wsi Goździk. W latach 1925-1946 jego właścicielami byli: Andrzej Konca, Jan i Bronisława Podareccy, Władysław Bąk, Wincenty i Rufina Płochoccy. Opis Budynek założony na rzucie prostokąta, wolnostojący, murowany z cegły, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, o dwuspadowym dachu krytym blachą, doświetlonym lukarną od strony południowej. Elewacje są tynkowane, pozbawione detalu architektonicznego, za wyjątkiem gzymsu koronującego. Elewacja frontowa, północna, jest 7-osiowa, z wejściem na czwartej osi. W tej samej osi umieszczono attykę. Elewacja tylna, południowa, jest 5-osiowa, z wejściem na trzeciej osi. Elewacja boczna, zachodnia, jest jednoosiowa, natomiast wschodnia jest ślepa. Zachowana stolarka okienna i drzwiowa. Wartości Dom mieszkalny stanowi wartościowy element pod względem historycznym, będący świadkiem rozwoju wsi Goździk i zabudowy ulicy Warszawskiej. Jest nośnikiem wartości naukowych, które wynikają z jego warstwy materialnej, m.in. technologii wykonania, użytych materiałów oraz rozwiązań technicznych, a także zachowanej formy. Stan zachowania Dostateczny. Uszkodzone pokrycie dachu. Postulaty konserwatorskie – zachowanie gabarytów i bryły budynku – przeprowadzenie konserwacji obróbek blacharskich i systemu odprowadzania wody opadowej – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów konserwacja oryginalnej stolarki, przywrócenie balkonów, naprawa pokrycia dachu Zagrożenia – nieprawidłowo prowadzone prace remontowe – uszkodzenie pokrycia dachu	11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)
	12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis) Tekst: Monika Wesołowska, 19.02.2025 r. Zdjęcia: Justyna Bakula, 8.01.2025 r.