

Wyniki naboru na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2023

Lp.	Tytuł oferty
1.	Konserwacja i restauracja, XIX-wieczne obrazy sztalugowe z przedstawieniami Św. Bonifacego oraz Walentego z kościoła p w. Wniebowzięcia NMP, Brańszczyk
2.	Konserwacja zabytkowej architektury , Ruiny zamku Biskupów Płockich, Brok
3.	Wykonanie fumigacji kościoła i dzwonnicy, kościół pw. Nawiedzenia NMP (XVII w.) wraz z dzwonnica, Bukówno
4.	Prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji - V ETAP, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Cegłów
5.	Remont części ściany oporowej, Zabytkowe ogrodzenie kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Chlewiska
6.	Konserwacja i restauracja, wyposażenie kościoła parafialnego w pw. św. Leonarda: krucyfiks, gotycki (XVI w.) drewno polichromowane, Chociszewo
7.	Konserwacja i restauracja, wyposażenie kościoła parafialnego w pw. św. Leonarda: obraz „św. Dorota” barokowy, I poł. XVIII w., olej, płótno, Chociszewo
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej pt. "Remont i adaptacja zabytkowych budynków stajni, obory i mleczarni", zespół podworski, Chojnowo
9.	Przygotowanie dokumentacji na zabezpieczenie muru obwodowego Zamku Książąt Mazowieckich , Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich, Czersk, Gmina Góra Kalwaria
10.	Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz techniczno-wykonawczej, kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego , Czersk
11.	Wykonanie projektu budowlanego, sporządzenie ekspertyz technicznych, dla remontu i konserwacji, domu drewnianego wzniesionego w I poł. XIX w., przy ul. Grunwaldzkiej 3, Czerwińsk nad Wisłą"
12.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cyklu sześciu wielkich obrazów olejnych zawieszonych w prezbiterium bazyliki Zwiastowania NMP, ukazujących sceny z życia Matki Bożej - etap II, Obraz Zaślubiny Maryi z Józefem i Ofiarowanie Matki Bożej w świątyni, Czerwińsk nad Wisłą
13.	Prace budowlane oraz prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na remoncie elewacji bazyliki Zwiastowania NMP, etap III - elewacja wschodnia bazyliki, Dawne opactwo kanonków regularnych, Czerwińsk nad Wisłą
14.	Remont elewacji ściany zachodniej - ETAP I, Kościół drewniany z II poł XIX w., Dąbrówka
15.	Remont elewacji ściany zachodniej - ETAP II, Kościół drewniany z II poł. XIX w., Dąbrówka
16.	Projekt budowlany, oranżeria wchodząca w skład zespołu pałacowo-parkowego, Falenty

17.	Remont kaplicy i wykonanie badań konserwatorskich wnętrza, Kaplica pw. Św. Wawrzyńca na cmentarzu grzebalnym, Gąsewo Poduchowne
18.	Wykonanie projektu budowlanego renowacji elewacji, Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła w Giżycach, Giżyce,
19.	Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych, Kaplica i baszta zamkowa, Gostynin
20.	Roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z remontem elewacji budynku kościoła, etap III-elewacja zachodnia, część elewacji południowej i północnej , kościół pw. św. Jana Chrzyciela, Górzno
21.	Prace konserwatorskie ołtarza - etap II, Ołtarz główny w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja, Grabowiec
22.	Renowacja elewacji zachodniej kaplicy, Kaplica pw. Św Feliksa de Valois, Guzów
23.	Kontynuacja prac związanych z odtworzeniem okładziny z piaskowca na tarasach północnych i schodach wejściowych, Pałac (XVIII/XIX w.), Guzów
24.	Konserwacja polichromii sklepienia prezbiterium - ETAP II, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Iłża
25.	Prace konserwatorskie i roboty budowlane na dachu , Pałac Radziwiłłów, Jadwisin
26.	Kontynuacyjne ratunkowe prace remontowo - konserwatorskie - Etap II, Kaplica cmentarna - mauzoleum Ks. Mieczysława Mieszki , Kadzidło
27.	Wykonanie projektu budowlanego oraz przeprowadzenie badań konserwatorskich i opracowanie programu prac konserwatorskich remontu elewacji, kościół p. w. św. Wita Męczennika, Karczew
28.	Remont elewacji oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej (etap II), Dwór z XVIII w., Kaski
29.	Przygotowanie projektu odtworzenia zabytkowego ogrodu dworskiego, Zespół dworski. Dwór z XVIII w. wraz z wyposażeniem wnętrz i najbliższym otoczeniem w promieniu 100 m oraz ogród dworski, Kaski
30.	Prace konserwatorskie , Ołtarzy bocznych św.Anny nauczającej Marię i Matki Boskiej Różańcowej XVIIw., manieryzm, drewno polichromowane i oczone, z wyposażenia kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w, Knychówku
31.	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE, RENESANSOWY NAGROBEK MIKOŁAJA KOBYLNIICKIEGO Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANNY, KOBYLNIKI
32.	Remont konserwatorski elewacji ceglanych- etap IV, Kościół pw. św. Anny, Kobylniki
33.	Wykonanie pokrycia dachowego budynku wraz z odwodnieniem - etap IV, Budynek mieszkalny, Dom Wilhelma Lewego, Kobyłka
34.	Opracowanie projektu budowlanego i programu prac konserwatorskich remontu i konserwacji budynku dworu, zespół podworski składający się z drewnianego dworu oraz reliktyw parku o pow. ca 5,8 ha, Koźniewo Wielkie
35.	Prace konserwatorskie i restauratorskie detalu klatki schodowej prowadzącej do skarbcza, kościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego , Krasne
36.	Prace konserwatorskie i restauratorskie wystroju i wyposażenia skarbcza, kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego, Krasne

37.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyprawie malarskiej ścian i sklepienia oraz drewnianej podłodze skarbcza, w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Krasne
38.	"Remont budynku dawnej ochronki - etap I (remont sterczyn, pokrycie dachu dachówką)", Budynek mieszkalny dawna ochronka, ul. Mickiewicza 36, Krasne
39.	Prace konserwatorskie, płyta nagrobna Hieronima Dunin przy Kościele pw. Św. Stanisława B.M., Lekowo
40.	Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatraku – koźlaku - etap II - remont elementów scalonych, Wiatrak typu koźlak, wpis nr 1056/858, Linin
41.	Wykonanie interwencyjnych prac konserwatorskich przy XVIII w. ściennych dekoracjach malarskich i wyprawach tynkarskich w sali jadalnej, pałac, Luberadź
42.	Remont dachu kościoła - etap II, kościół parafialny pw. św. Katarzyny, Łęg Probostwo
43.	Wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła, kościół pw. Bożego Ciała, Maków Mazowiecki
44.	Prace konserwatorskie przy torowisku zabytkowej kolei dojazdowej dotyczące bieżącego utrzymania torowiska, Starachowicka Kolej Dojazdowa, Marcule - Iłża
45.	Prace remontowo konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowym budynku pałacu, Pałac murowany, Mężenin gm. Platerów
46.	Kompleksowa konserwacja polichromii na suficie nawy głównej, Polichromie ścienne (3 ćw. XVIII w.) z kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych, Michałowice
47.	Prace konserwatorskie cokołu i absydy południowej elewacji wschodniej, kościół pw. Nawiedzenia NMP i Św. Józefa, Miedniewice
48.	Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Bonawentury - ETAP 2, szafa ołtarzowa i detale architektoniczne ołtarza św. Bonawentury w kościele pw. Nawiedzenia NMP i św. Józefa, Miedniewice
49.	Rewitalizacja Willi Waleria, stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej, Willa Waleria, Milanówek
50.	Wymiana stolarki okiennej - (I piętro) - II etap- elewacja południowa , "Dom Urzędu Powiatowego" , Mińsk Mazowiecki
51.	Etap I - remont fundamentów i cokołu, Kościół z XV w. pw. Wszystkich Świętych , Miszewo Murowane
52.	Prace konserwatorskie Rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego, kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki, Mniszek
53.	Konserwacja obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XV w.), kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki, Mniszek
54.	Prace konserwatorskie, Baldachim procesyjny (kon. XIX w) z kościoła św. Floriana Męczennika , Mogielnica
55.	Drugi etap prac renowacyjnych, Retabulum ołtarza głównego w kościele p.w. Świętej Trójcy, Mogielnica
56.	Prace konserwatorskie, obraz Matka Boska z Dzieciątkiem w wyposażeniu kościoła pw. św. Jadwigi, Mokobody

57.	Prace zabezpieczające substancję zabytkową w budynku pałacu i bramnym, badania architektoniczne i przygotowanie programu prac konserwatorskich dla wnętrz budynków, Założenie pałacowo-parkowe w Mordach, Mordy
58.	Prace osuszające piwnice budynku pałacu, magneto-kinetyczna instalacja osuszająca oraz podstawowe prace wspomagające wentylację podziemi wg dokumentacji, Budynek pałacu w założeniu pałacowo-parkowym , Mordy
59.	Przebudowa dachu dworu, Dwór, Nadułki
60.	Projekt budowlany remontu dworu, Dwór, Nadułki
61.	Konserwacja i restauracja daszka żeliwnego nad wejściem głównym oraz balustrady balkonu na piętrze, Dwór, Nadułki
62.	Badania, konserwacja i restauracja polichromii ściennych i stropowych w kaplicy bocznej, w kościele parafialnym św. Jakuba, w Nowej Górze
63.	Wykonanie Projektu Budowlanego - Etap 1 w zakresie: inwentaryzacja terenu, projekt zagospodarowania terenu oraz wykonanie ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej budynku, Spichlerz, Oblin
64.	Wykonanie Projektu Budowlanego - Etap 2 w zakresie: inwentaryzacja budynku, projekt architektoniczny z elewacją i konstrukcją, Spichlerz, Oblin
65.	Konserwacja rzeźby, Późnogotycka rzeźba św. Jana Ewangelisty z kościoła pw. Zwiastowania NMP, Odechów
66.	Konserwacja rzeźby, Późnogotycka rzeźba św. Marii Magdaleny z kościoła pw. Zwiastowania NMP, Odechów
67.	Konserwacja rzeźby, Barokowa rzeźba św. Stanisława z kościoła pw. Zwiastowania NMP, Odechów
68.	Projekt remontu i odbudowy wschodniego skrzydła klasztoru , Zespół Opactwa Benedyktynów, Opactwo
69.	Projekt remontu zachowawczego kościoła, Zespół Opactwa Benedyktynów, Opactwo
70.	Konserwacja , Chrzcielnica z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP , Opactwo
71.	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła - dokończenie elewacji północnej, południowej i wschodniej, Cerkiew prawosławna ob. Kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha z 1890 r., Ostrołęka
72.	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich , sześciu obrazów olejnych, wyposażenie kościoła pobernardyńskiego p.w. Św. Antoniego, Ostrołęka
73.	Prace ratunkowe - etap III, Wiatrak - koźlak, Ostromęczyn 69, 08-210 Platerów
74.	Program prac konserwatorskich i dokumentacja projektowa, "czworaki" budynek w dawnym kompleksie sanatoryjnym, Otwock
75.	Sporządzenia projektu budowlano-konserwatorskiego, zespół sakralny: kościół pw. św. Dominika wraz z klasztorem i najbliższym otoczeniem oraz dzwonnica, Płock
76.	Wykonanie projektu budowlanego remontu dachu. Etap II, kościół pw. św. Dominika, Płock
77.	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego, kościół pw. św. Dominika, Płock
78.	Fumigacja, Willa "Jókawa", Podkowa Leśna
79.	Remont dzwonnicy, dzwonnica przy kościele pw. Wiebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Przasnysz

80.	Roboty budowlane w zakresie fundamentów elewacji w strefie cokołowej , prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej - etap IV., Dawny pałac Biskupów Płockich, Pułtusk
81.	Prace konserwatorskie, Nagrobek ks. Aleksandra Podczaskiego z drugiej połowy XIX wieku na cmentarzu wokół kościoła św. Krzyża przy ul. Kościuszki, Pułtusk
82.	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla remontu budynku, dawna synagoga, Raciąż
83.	Konserwacja i restauracja szczytu (strona północna) kaplicy św. Anny, Zespół Klasztorny Bernardynów, Radom
84.	Kompleksowa konserwacja i restauracja, etap II, renesansowy ołtarz (ok. 1600 r.) w kaplicy Kochanowskich z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela , Radom
85.	II Etap. Dokończenie prac technicznych. Pełna konserwacja estetyczna., Ołtarz główny, manieryzm, ok.1600, drewno polichromowane , Radzanów, kościół p.w. św. Marcina.
86.	Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie- III etap , Ołtarz boczny I- szy Chrystusa Ukrzyżowanego, Kościół pw. św. Antoniego z Padwy, Ratowo
87.	Konserwacja i restauracja elementów plastycznego wystroju wnętrza: ołtarze boczne z obrazami, kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Rokicie
88.	Konserwacja i restauracja powierzchni architektonicznej murów, kościół pw. sw. Apostołów Piotra i Pawła, Rokicie
89.	Konserwacja i restauracja. Etap III, Ołtarz główny Matki Boskiej (XVII w.) w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Rokicie
90.	Prace konserwatorskie, XVIII wieczny ołtarz św. Restytuta wraz z obrazami św. Restytuta i św. Pustelnicy oraz figurami św. Joachima i św. Anny z kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. , Rzecznów
91.	Konserwacja drzwi głównych, remont posadzek nad piwnicami południowej części budynku głównego dworu, Modrzewiowy Dwór, Rzuców
92.	ekspertyza techniczna i konserwatorska, badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz., Budynek dawnej piekarni Leona i Marianny Lubkiewiczów , Sadowne
93.	Remont poszycia dachu i więźby dachowej- etap I , Kościół pw. Zwiastowania NMP z XVI w., Serock
94.	Konserwacja i restauracja, obraz " Jezus Nazareński" z kościoła katedralnego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Siedlce
95.	Wykonanie projektu budowlanego, projektu kolorystyki budynków oraz projektu budowlanego zagospodarowania terenu, Kościół parafialny pw. św. Szczepana, Skrzywno
96.	Prace ratunkowe - wymiana stropów w domu urodzenia Marii Kownackiej, Dwór murowany, Słup
97.	Prace ratunkowe - wymiana więźby dachowej domu urodzenia Marii Kownackiej, Dwór murowany, Słup

98.	Prace ratunkowe - wykonanie nowego pokrycia dachowego domu urodzenia Marii Kownackiej, Dwór murowany, Słup
99.	Konserwacja stropu kasetonowego w pom. 0.9 - etap I - badania konserwatorskie i zabezpieczenia, Dwór murowany z XVIII wieku, Solec gm. Gostynin
100.	Konserwacja obrazu, Obraz Matki Bożej Pocieszenia z ok. 1490 r. z kościoła pw. Narodzenia NMP, Stara Błotnica
101.	Prace konserwatorskie wnętrza drewnianej kaplicy cmentarnej., Kaplica cmentarna z II ćw. XIX w. , Stary Lubotyń
102.	Prace konserwatorskie i restauratorskie, obraz św. Anny w ołtarzu iluzjonistycznym z kościoła pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, Strzegocin
103.	Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i stabilizacji elewacji, etap II - elewacja frontowa, zespół pobernardyński w Strzegocinie pow. Pułtuski, w skład którego wchodzi KOŚCIÓŁ PW MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ, STRZEGOCIN
104.	Prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego wieży wraz remontem więźby i jej zabezpieczeniem, etap II, Kościół pw. św. Idziego, Sucha
105.	Remont instalacji elektrycznej, Dwór drewniany, Suche
106.	Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich. Podbicie fundamentów zabytkowego dworu etap II , Dwór murowany, eklektyczny z połowy XIX w wraz z zabytkowym parkiem, Susk Stary
107.	Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego części A oraz części B kontynuacja, Zespół pałacowoparkowy z początku XIX w., Szczawin
108.	Renowacja istniejącego stropu nad drugą kondygnacją korpusu głównego - część C, Zespół pałacowo-parkowy z początku XIX w., Szczawin
109.	"REMONT BUDYNKU DWORU - etap I", Dwór murowany, wzniesiony około 1870 r., Szczuki
110.	Kompleksowa konserwacja malarstwa na murach polichromowanych, Dom Hansenów, Szumin
111.	Prace konserwatorskie przy poliptyku - Etap II, kościół pw. Św. Zygmunta, Szydłowiec
112.	Prace konserwatorskie przy ołtarzu św. Rocha - etap I, kościół pw. Św. Zygmunta, Szydłowiec
113.	Remont zabytkowej więźby i dachu głównego nad prezbiterium i transeptem, etap 2, Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. (1667r.), Szymanów
114.	I etap prac konserwatorskich, Ołtarz boczny P.W. Matki Boskiej z Kościoła Rzymskokatolickiego P.W. Antoniego Padewskiego, Ugoszcz
115.	Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych - etap I (pawilon wschodni), Koszary Gwardii Konnej Koronnej (mirowskie) - obiekt Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Chłodnej 3, w Warszawie
116.	Remont konserwatorski świątyni, Kościół p.w. Świętego Ducha, II etap, Warszawa
117.	Prace konserwatorskie dla dwóch ornatów i velum, Szaty liturgiczne, Warszawa

118.	Badania obrazów pochodzących ze zbioru Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny sióstr wizytek , Zespół 53 obrazów, Zespół klasztoru i kościoła pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca (Wizytek), 00-325 WARSZAWA, Krakowskie Przedmieście 34
119.	Remont konserwatorski elementów kamiennych wystroju architektonicznego elewacji, Kościół św. Kazimierza, Warszawa
120.	Sporządzenie dokumentacji projektowej, kościół pw. Nawiedzenia NMP ul. Przyrynek 2, Warszawa
121.	Prace konserwatorskie i restauratorskie, Kaplica grobowa rodziny Braeunig, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, ul. Młynarska 54/56/58, 01-171 Warszawa
122.	Kontynuacja prac przy wyposażeniu wnętrza kościoła, krypta pod ołtarzem głównym kościoła p.w. św. Bonifacego przy Klasztorze oo. Bernardynów (XVII w.), Warszawa
123.	Odbudowa wystroju architektonicznego elewacji frontowej w zabytkowym budynku - I etap,, Koszykowa 30 - Kamienica Heleny i Henryka Higerów oraz Pejsacha Rotberga (budynek frontowy), wzniesiona w latach 1897-98 wg. projektu Stefana Szyllera, (działka ew. nr 18, obręb 5-05-07), Warszawa
124.	Uzupełniające badania stratygraficzne elewacji frontowej, Kościół pw. Wszystkich Świętych, Warszawa
125.	Przeprowadzenie badań konserwatorskich. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego , Pawilon prowadzący do dolnego Kościoła Przemienienia Pańskiego, Warszawa
126.	Remont konstrukcji dachu budynku oraz remont elewacji, kościół pw. Matki Boskiej Loretańskiej z wieżą ul. Ratuszowa 5, Warszawa
127.	Remont elewacji podwórza nr III bez wymiany luksferów wraz ze ścianą szczytową oficyny nr III - ETAP III PRAC , Budynek mieszkalny, murowany, wzniesiony w latach 1935-37 wg. projektu architekta Juliusza Żórawskiego dla rodziny Wedłów w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 wraz z terenem., Warszawa
128.	Konserwacja i restauracja II etap, obraz na płótnie "Immaculata" autorstwa Rafała Hadziewicza znajdujący się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 62
129.	Remont konserwatorski ołtarzy bocznych - Ołtarz MB Szkaplerznej - kontynuacja prac., Kościół Seminaryjny Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca, Warszawa
130.	Remont elewacji (drugi etap - elewacja od strony Barbakanu), kamienica Krzywe Koło 30, Warszawa
131.	Remont elewacji (trzeci etap - elewacja od strony ul. Krzywe Koło), kamienica Krzywe Koło 30, Warszawa
132.	Remont ratunkowy elewacji - etap III, Kościół pw. Wszystkich Świętych, Warszawa
133.	Remont konserwatorski głównego korytarza skrzydła klasztornego OO. Dominikanów w części parterowej – etap III (przęsła nr 7-13), Kościół pw. św. Jacka z dzwonnica i klasztor Dominikanów, Warszawa
134.	3 Etap - Konserwacji i Restauracji Sgraffita "Stara i Nowa Warszawa" na elewacji budynku przy ul. Bednarskiej 11, , Warszawa

135.	Remont elewacji etap IV - część nawy pomiędzy transeptem wschodnim, a prezbiterium wraz z zakrystią i północną ścianą transeptu wschodniego, Kościół św. Stanisława przy ul. Wolskiej 76, Warszawa
136.	Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z kamiennym portalem, kamienica Piwna 13, Warszawa
137.	Remont elewacji oraz dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej 15 - etap III - remont elewacji w zakresie sekcji 4, kamienica Juliusza Nagórskiego wraz z terenem posesji, Warszawa
138.	Konserwacja i renowacja elewacji nawy głównej strona południowa, transept, oraz dwóch wież wraz z naprawą obróbek blacharskich, kościół św. Karola Boromeusza, Warszawa
139.	Prace konserwatorsko-restauratorskie , obraz św. Antoniego z kościoła parafialnego pw. Ducha Świętego, Węgrzynowo
140.	Konserwacja ołtarza św. Barbary - II etap, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Wieniawa
141.	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, Drewniany Kościół Parafialny p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Wodynie
142.	remont więźby dachowej, Pałac, Wólka Nosowska
143.	Remont elewacji, etap III, Kościół pw. św. Wawrzyńca, Wrzos
144.	Przygotowanie dokumentacji projektowej, remont ogrodzenia dawnego klasztoru dominikanów, Wysokie Koło
145.	konserwacja techniczna i estetyczna obrazów na płótnie: "Przemienienie Pańskie" (XIX w.) oraz "Św. Barbara" (XVIII w.) znajdujących się w prezbiterium kościoła, kościół pw. Świętej Trójcy, Wyszogród
146.	Remont linii kolejowej wąskotorowej, Przestrzenny Układ Komunikacyjny Mławskiej Kolei Dojazdowej, odcinek Czernice Borowe - Obrębiec
147.	Etap I Przygotowanie projektu budowlanego wraz z ekspertyzą przeciwpożarową, Willa Jana Haerberlego, ul. Bałtycka 22 Grodzisk Mazowiecki
148.	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich o charakterze ratunkowo-zabezpieczającym, polichromie autorstwa Antonia Tavelliego w podziemiach Pałacu , w Jabłonie
149.	Prace konserwatorskie i restauratorskie, dwóch świeczników ludowych z w. XIX, w postaci aniołów, Kaplica cmentarna - dzwonnica w Kadzidle
150.	Konserwacja-restauracja (całość prac), Ambona, barok, XVIII w. z kościoła p w. Wniebowstąpienia NMP, Niwiski
151.	Prace konserwatorskie malowideł autorstwa J. Nowosielskiego, Polichromie malarskie i dekoracje malarskie z 1954 r. i 1979 r. oraz ikona Matki Bożej Oranty z 1979 r. autorstwa Jerzego Nowosielskiego stanowiące wyposażenie kaplicy p.w. proroka Eliasza i błogosławionego Hieronima ze Strydonu, mieszczącej się w dolnej kondygnacji cerkwi św. Jana Klimaka przy ul. Wolskiej 138140 w Warszawie, dzielnica
152.	Prace projektowe, inwentaryzacja i dokumentacja techniczna, Willa "Pod Kogutkiem" w Radości, ul. Junaków 33/35 w Warszawie
153.	Konserwacja (I etap), XVIII - XIX wiecznych rzeźb, os. Szwoleżerów Warszawa

154.	VIII etap działań ratunkowych: Kompleksowy remont reprezentacyjnych tarasów Szklanego Domu, położonych na ostatniej kondygnacji budynku, tarasu północnego i południowego - wykonanie renowacji ścian, attyk, filarów oraz poszycia daszków wraz z izolacją przeciwwilgociową stropów, a także odtworzeniem posadzki z płytek ceglanych, w domu mieszkalnym położonym przy ul Mickiewicza 34/36, 1397-A, Warszawa
155.	Modernizacja i naprawa nagrobka z marmuru i piaskowca, Nagrobek nr 39 w alei 26 na Cmentarzu-Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/56/58, 01-171 Warszawa
156.	Prace konserwatorsko-restauratorskie, obraz - ofiarowanie w świątyni, kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze
157.	Wysokie Koło - kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego z 1681 (dawny klasztor dominikanów), etap VI, remont dachu i elewacji frontowej