

Wyniki naboru na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2024		
	Nazwa zadania	Suma punktacji
1	Dokumentacja konserwatorska w zakresie kompleksowych badań i ekspertyz oraz program prac konserwatorskich, Budynek pałacu w założeniu pałacowo-parkowym , Mordy	57
2	Badania i programy prac konserwatorskich, projekt budowlany zgodny z wymogami Prawa budowlanego do pozwolenia na budowę, Budynek wjazdu do parku (bramny) w założeniu pałacowo-parkowym , Mordy	57
3	Wykonanie prac przygotowawczych do opracowania projektu adaptacji zabytkowego pałacu w Staroźrebach, Pałac w Staroźrebach, Staroźreby	56
4	Projekt budowlany restauracji traktu centralnego budynku pałacu wraz z ryzalitami i tarasami, zgodny z wymogami Prawa budowlanego do pozwolenia na budowę, Budynek pałacu w założeniu pałacowo-parkowym , Mordy	55
5	Prace konserwatorskie, trzy drewniane rzeźby pełnoplastyczne z Grupy Ukrzyżowania, Skrzeszew	55
6	Konserwacja i restauracja, obraz "Ecce Homo" z kościoła katedralnego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Siedlce	53
7	Prace konserwatorskie, płyta nagrobna Hieronima Dunin przy Kościele pw. Św. Stanisława B.M. - etap 2, Lekowo	53
8	Konserwacja i restauracja elementów plastycznego wystroju wnętrza: ołtarz boczny (prawy) z obrazami Przemienienie Pańskie i św. Antoni, kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Rokicie	53
9	Ratunkowy remont dachu-etap III, Dawne Opactwo Pobenedyktynskie, Płock	52
10	Konserwacja techniczna i estetyczna 2 obrazów na płótnie z XIX w.: "Św. Trójca" (XIX w.) oraz "Św. Stanisław Szczepanowski" znajdujących się w prezbiterium kościoła, kościół pw. Świętej Trójcy, Wyszogród	52
11	Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej niezbędnej do remontu zabytkowego budynku, Willa ul. Bieżanowska 5, Warszawa	52
12	Prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego nawy głównej wraz remontem więźby i jej zabezpieczeniem, etap III, Kościół pw. św. Idziego, Sucha	51
13	Prace konserwatorskie, pomnik nagrobny Józefa Ochenkowskiego , Skrzeszew	51
14	Sporządzenie dokumentacji projektowej, Dwór w Kątach, Przylaski	50

15	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu istniejącego zabytkowego budynku, Willa ul. Bieżanowska 5, Warszawa	50
16	Remont dachu Kościoła Akademickiego Św. Anny, Kościół św. Anny, Warszawa	50
17	Wykonanie fumigacji wolnostojącej dzwonnicy, kościół pw. Nawiedzenia NMP, Bukówno	50
18	Odbudowa po pożarze, pałac neoklasycystyczny z 3 ćw. XIX w. wchodzący w skład zespołu pałacowo-parkowego w m, Dębe Małe gmina Latowicz	50
19	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, Dwór murowany eklektyczny z połowy XIX w. , Susk Stary	50
20	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i programu prac konserwatorskich , Drewniany dwór, Wkra	50
21	Konserwacja obrazu, Obraz św. Łukasza, Radom	50
22	Prace konserwatorsko - restauratorskie, Obraz "ŚWIĘTA RODZINA" z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Anny, Dąbrówka, gm. Lelis	49
23	Ratownicze prace - fundamenty i ściany - zatrzymanie pęknięcia ścian, naprawa i podbicie fundamentów - etap końcowy - od strony wnętrza, naprawa spękanych sklepień, konserwacja elewacji w zakresie detalu - płaskorzeźba, renowacja tynków, , Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Warszawa Płudy	47
24	Prace projektowe, pałac neoklasycystyczny z 3 ćw. XIX w. wchodzący w skład zespołu pałacowo-parkowego w m, Dębe Małe gmina Latowicz	47
25	Odbudowa po pożarze, prace konserwatorskie, pałac neoklasycystyczny z 3 ćw. XIX w. wchodzący w skład zespołu pałacowo-parkowego w m, Dębe Małe gmina Latowicz	47
26	Przygotowanie dokumentacji projektowej, remont skrzydła dawnego klasztoru Dominikanów, Wysokie Koło	45
27	Kompleksowa konserwacja i restauracja, etap III, renesansowy ołtarz (1600 r.) , z kaplicy Kochanowskich kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela , Radom	45
28	"REMONT DACHU (prace zabezpieczające zabytkową strukturę obiektu)", Dwór murowany, wzniesiony około 1870r., Szczuki	45
29	Rewitalizacja Willi Waleria , stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej, Milanówek	45
30	Wykonanie badań architektonicznych kościoła oraz badań stratygraficznych we wnętrzu kościoła, kościół pw. św. Wita Męczennika, Karczew	45
31	KONTYNUACJA PRAC INTERWENCYJNYCH - REMONT DACHU, MURÓW - ZAKRYSTIA PRAWA, Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny , SEROCK	45
32	Prace konserwatorskie i restauratorskie detalu klatki schodowej prowadzącej do skarbcza - etap II, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, Krasne	45

33	Etap II - remont cokołu i strefy przycokołowej, Kościół z XV w. p.w. Wszystkich Świętych , Miszewo Murowane	45
34	Prace konserwatorskie 13 obrazów pochodzących ze zbioru Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny siostr wizytek- ETAP II , Zespół 53 obrazów, Zespół klasztoru i kościoła pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca (Wizytek), 00-325 WARSZAWA, Krakowskie Przedmieście 34, Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny siostr wizytek , Zespół 53 obrazów, Zespół klasztoru i kościoła pod wezwaniem św. Józefa	45
35	Prace ratownicze przy drewnianych elewacjach oficyny, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, Dom pod Akacjami/Rohnówka, Wołomin	45
36	Prace konserwatorskie przy XVII w. krucyfiksie, kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki, Mniszek	45
37	Remont elewacji. Etap II: elewacje południowa i zachodnia, dzwonnica przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Przasnysz	45
38	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cyklu sześciu wielkich obrazów olejnych zawieszonych w prezbiterium bazyliki Zwiastowania NMP, ukazujących sceny z życia Matki Bożej - etap III, Obraz Niepokalane Poczęcie, Czerwińsk nad Wisłą	45
39	Konserwacja i restauracja powierzchni architektonicznej murów prezbiterium - etap II, kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Rokicie	45
40	Konserwacja chrzcielnicy, Późnogotycka chrzcielnica z XV w., Wolanów	45
41	Przeprowadzenie badań konserwatorskich ołtarza głównego, kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Iłża	45
42	Badania związane z zawilgoceniem murów w obrębie kościoła i klasztoru, Zespół Klasztorny Bernardynów, Radom	45
43	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego - etap II, Kościół pw. św. Dominika, Płock	44
44	Badania stratygraficzne wnętrza kościoła, kościół pw. św. Anny, Kobylniki., KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANNY, KOBYLNIKI	44
45	Renowacja barokowej Figurki Dzieciątka Jezus z krzyżem w Skrzyńsku , Figurka Dzieciątka Jezus , Skrzyńsko	44
46	Konserwacja obrazu, Nadanie Reguły św. Franciszkowi (XVIII w.), Kościół oo. Bernardynów, Radom	44
47	Remont dachu kościoła. Etap II, kościół pw. św. Katarzyny, Łęg Probstwo	44
48	Roboty budowlane w zakresie fundamentów elewacji w strefie cokołowej -wymiana cokolików klinkierowych , uzupełnienia tynków . Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej - etap V, Most arkadowy z XVII wieku , dawny Pałac Biskupi z XIV/XVI/XVII w. , park zamkowy o pow. ca 4,0 ha w Pułtusk wpisany w Księdze Rejestru A-106, Pułtusk	44
49	Prace konserwatorskie II etapu ołtarza bocznego p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ugoszczy, Ołtarz Boczny p.w. Matki Boskiej z Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Antoniego Padewskiego, Ugoszcz	44
50	Zabezpieczenia przeciwogniowe i przeciwwilgociowe, Dwór z XVIII w., Kaski	44

51	Konserwacja obrazu, Rozesłanie Apostołów z kościoła pw. Narodzenia NMP, Stara Błotnica	44
52	Kontynuacja prac w obrębie szczytu północnego kaplicy św. Anny, Zespół Klasztorny Bernardynów, Radom	44
53	Konserwacja ambony, Ambona z kościoła pw. św. Wawrzyńca, Sieciechów	44
54	Kontynuacja prac inwentaryzacyjnych przy kolekcji zabytkowych szat i paramentów ormiańskich ze zbiorów Fundacji - etap II - szaty XIX w. i unikatowych z pierwszego trzydziestolecia XX wieku., Zespół szat liturgicznych pod zarządem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, Warszawa	44
55	Remont konserwatorski świątyni-III etap, Kościół p.w. Świętego Ducha, Warszawa	43
56	Remont konserwatorski elewacji ceglanych- etap V, Kościół pw. św. Anny , Kobylniki	43
57	Prace konserwatorskie i restauratorskie: etap II - ogrodzenie, Kaplica grobowa rodziny Braeunig, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, ul. Młynarska 54/56/58, 01-171 Warszawa	43
58	Prace konserwatorskie i restauratorskie wystroju i wyposażenia skarbcza - etap II, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, Krasne	43
59	Wymiana/odtworzenie stolarki okiennej w budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego - etap w ramach zadania Roboty budowlane związane z remontem i przebudową budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Budynek Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom	43
60	Prace konserwatorskie przy fragmencie zabytkowych tynków i reliktyw warstw malarskich , Budynek Res Sacra Miser, północne skrzydło, dawny pałac Adama Kazanowskiego, Warszawa	43
61	Prace konserwatorskie przy epitafium Jerzego Wysiekińskiego, Bazylika katedralna, Płock	43
62	Prace konserwatorskie przy epitafiach biskupów Kacpra Borowskiego i Ignacego Krasickiego, Bazylika katedralna, Płock	43
63	Prace ratunkowe - wymiana więźby dachowej domu urodzenia Marii Kownackiej, Dwór murowany, Słup	43
64	Prace ratunkowe - wykonanie nowego pokrycia dachowego domu urodzenia Marii Kownackiej, Dwór murowany, Słup	43
65	Prace ratunkowe - odtworzenie ścian zewnętrznych poddasza domu urodzenia Marii Kownackiej, Dwór murowany, Słup	43
66	Remont elewacji (II etap) oraz odtworzenie tynków wewnętrznych., Dwór z XVIII w., Kaski	43
67	Prace budowlane oraz prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na remoncie elewacji bazyliki Zwiastowania NMP oraz ogrodzenia w zespole kościelno-klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą - etap IV , elewacja południowa bazyliki, Czerwińsk nad Wisłą	43
68	Prace remontowe przy zdegradowanych elementach wystroju pawilonu w zakresie: elewacji, wyprawy tynkarskiej wnętrza, górnej części schodów do dolnego kościoła , stolarki okiennej i drzwiowej , pokrycia kopuły z blachy, Pawilon przy Kościele Przemienienia Pańskiego w Warszawie , WARSZAWA	43

69	Konserwacja stropu belkowego w pom. 02 - 2 etap, część 2, Dwór murowany z XVIII wieku, Solec gm. Gostynin	42
70	Kompleksowe prace konserwatorskie przy pomniku nagrobnym Edwarda i Ksawery Stopczyków na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, Cmentarz Powązkowski, Warszawa, Cmentarz Powązkowski, Warszawa	42
71	BADANIA, KONSERWACJA I RESTAURACJA POLICHROMII ŚCIENNYCH W KAPLICY BOCZNEJ, w kościele parafialnym św. Jakuba, w Nowej Górze, II etap prac (ściana wschodnia i zachodnia)	42
72	Prace konserwatorskie, Nagrobek Leona Szpakowskiego z drugiej połowy XIX wieku na cmentarzu wokół kościoła św. Krzyża, Pułtusk	42
73	Remont elewacji, etap IV, Kościół pw. św. Wawrzyńca, Wrzos	42
74	Prace konserwatorskie- II etap, XVIII wieczny ołtarz św. Restytuta, z kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. , Rzecznów	42
75	Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku., Zameczek neogotycki z XIX wieku w Duninowie, Nowy Duninów	42
76	Prace konserwatorskie malowidła ściennego „Taniec góralski” w holu „DOMU WEDLA” przy ul. Puławskiej 28., Budynek mieszkalny, murowany, wzniesiony w latach 1935-37 wg. projektu architekta Juliusza Żórawskiego dla rodziny Wedłów przy ul. Puławskiej 28 wraz z terenem, Warszawa	42
77	Badania konserwatorskie i architektoniczne, Świątynia Egipska na terenie Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa	42
78	Prace ratunkowo -konserwatorskie Ołtarza Boczne go lewego św. Anny z wyposażeniem, XVIIw., manieryzm, drewno polichromowane i ocone z , kościoła pw. św. Stanisława B. M , w Knychówku	42
79	Odtworzenie historycznego traktu prowadzącego od pałacu do kordegardy w parku, Zespół pałacowo-parkowy, Guzów	42
80	Interwencyjna konserwacja i restauracja k ołtarza głównego z 1764 r, PARAFIA RZYM.-KAT. PW. WNIĘBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, Bodzanów	42
81	X etap działań ratunkowych dla "Szklanego Domu": Kompleksowy remont reprezentacyjnego tarasu położonego na ostatniej kondygnacji budynku, tarasu III południowego - wykonanie renowacji ścian, attyk, filarów oraz poszycia daszków wraz z izolacją przeciwwilgociową stropów, a także odtworzeniem posadzki z płytek ceglanych, Dom mieszkalny położony przy ul Mickiewicza 34/36, Warszawa	42
82	Projekt budowlany do pozwolenia na budowę zgodny z wymogami Prawa budowlanego wraz z poprzedzającymi badaniami, ekspertyzami oraz programem prac konserwatorskich, Oficyna w zespole pałacowo-parkowym, Mordy	42
83	Usunięcie wtórnych powłok malarskich i konserwacja ścian oraz stropu, kościół pw. św. Jana Chrzyciela z XV/XVI w., Gołymin-Ośrodek	41
84	Konserwacja obrazu Św. Antoni Padewski, 1883 r., kościół pw. Wniebowzięcia NMP , Opactwo	41
85	Fumigacja inaczej gazowanie kościoła w celu zwalczania szkodników drewna, Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Jeruzal Miński	41
86	Prace konserwatorskie dwuskrzydłowych drzwi , Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Nowy Duninów	41

87	Prace ratunkowe - etap IV, Wiatrak - koźlak, Ostromęczyn	41
88	Prace konserwatorskie przy krucyfiksie barokowym z XVIII w. i krucyfiksie barokowo - ludowym z XIX w., Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, Górzno	41
89	Remont konserwatorski głównego korytarza skrzydła klasztornego OO. Dominikanów w części parterowej – etap IV (prześla nr 11-13), Klasztor OO. Dominikanów, Warszawa	41
90	Kontynuacja konserwacji malarstwa na murach polichromowanych, Dom Zofii i Oskara Hansenów, Szumin	41
91	Prace konserwatorskie i restauratorskie 18 barokowych malowideł ściennych, - stacje Drogi Krzyżowej w krużgankach klasztoru pobernardyńskiego, Ostrołęka	41
92	Prace ratunkowo i konserwatorskie przy piaskowcowym nagrobku Suligowskich (nr grobu 2194, kw. 4B), Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Limanowskiego 72, Radom	41
93	Prace konserwatorskie na portalu głównym elewacji frontowej etap 1, Kościół św. Jana Nepomucena, Przysucha	41
94	Prace remontowe fundamentów, sklepień piwnic i podłóg drewnianych w zabytkowym spichlerzu w zespole folwarcznym w Brześciach, spichlerz w zespole folwarcznym, Brzeście	41
95	Remont budynku głównego dworu - remont ścian piwnic, remont więźby dachowej wschodniego skrzydła, Modrzewiowy Dwór, Rzuców	41
96	Prace konserwatorskie i restauratorskie, obejście grobowe Rodziny Bardzińskich, Sokołów	41
97	Konserwacja sklepienia, Kaplica św. Antoniego, Góra Kalwaria	41
98	Prace konserwacyjne i restauratorskie, Nagrobek Mieczysława Ostrowskiego, nagrobek śp. rodziny Mieczysława Ostrowskiego, położony na cmentarzu parafialnym przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, Ciechanów	40
99	Remont konserwatorski ołtarzy bocznych (XVIII w.) - ołtarz MB Szkaplerznej - konserwacja, restauracja rzeźb -etap III, kościół seminaryjny Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca (XVII w.), Warszawa	40
100	Prace konserwatorskie przy feretronach neobarokowych z wyposażenia kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła., Dwa XIX wieczne feretrony z przedstawieniami: Przemienienia Pańskiego oraz sceny męczeńskiej śmierci Św. Floriana, a także Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Oka Opatrzności Bożej., Wodynie	40
101	Prace zabezpieczające oraz projektowe dla kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Czersku, kościół w Czersku, Czersk plac 1000-lecia 14	40
102	Prace ratunkowe historycznej posadzki krużganka północnego, kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Józefa, Miedniewice	40
103	"REMONT SPICHLERZA - etap I część II, (izolacja pionowa ścian i murów fundamentowych)", Spichlerz, ul. Mickiewicza 36, Krasne	40
104	Renowacja elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Wawelberga 3 Warszawa, Zespół domów fundacji Hipolita i Ludwiki Wawelbergów, powstały w latach 1898-1900 według projektu E. Goldberga, położony w Warszawie, dzielnica Wola. W skład zespołu domów wchodzi budynki mieszkalne przy ul. Górczewska 15, ul. Górczewska 15A i Wawelberga 3, Warszawa	40

105	REMONT KONSERWATORSKI Z PRZEBUDOWĄ DAWNEJ PIEKARNI ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PIEKARNIA LEONA I MARIANNY LUBKIEWICZÓW, SADOWNE	40
106	Kompleksowa konserwacja stolarki otworowej elewacji wschodniej - prace ratunkowe: ryzalit południowy 2 okna (I i II kondygnacja) oraz ryzalit środkowy 2 okna (I kondygnacja) , Pałac Zamoyskich, Warszawa	40
107	Konserwacja i restauracja korpusu elewacji wschodniej skrzydła południowego, Pałac Zamoyskich , Warszawa	40
108	Remont linii kolejowej wąskotorowej , Przestrzenny Układ Komunikacyjny Mławskiej Kolei Dojazdowej,, odcinek Czernice Borowe - Obrębiec – etap II.	40
109	Remont elewacji frontowej południowo- zachodniej budynków B i F ., Zespół budynków mieszkalnych pracowników Polskich Kolei Państwowych przy ul. Targowej 70, Warszawa	40
110	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich, ośmiu obrazów olejnych na płótnie, wyposażenie kościoła pobernardyńskiego p.w. Św. Antoniego, Ostrołęka	40
111	Prace remontowe elewacji kamienicy od strony ul. Witolda (lewa strona części D budynku, na połączeniu z częścią E budynku), kamienica w zabytkowej części miasta, Radom	40
112	Remont ratunkowy elewacji - etap V (portyk, arkada zachodnia), Kościół pw. Wszystkich Świętych, Warszawa	40
113	Remont dachu, Oficyna pałacu , Guzów	40
114	Prace remontowe wieży kościoła, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Cegłów	40
115	Konserwacja i remont elewacji budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dorosłych zgromadzenia sióstr franciszkanek, budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Skrzyszewach , Skrzyszewy	40
116	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy rokokowej ambonie z XVIII w., Kościół św. Antoniego , Ratowo	40
117	Fumigacja oraz impregnacja zabytkowego wiatraka- prace remontowe etap III, Wiatrak typu koźlak, wpis nr 1056/858, Linin	40
118	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy 3 polach grobowych, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, Warszawa	40

W przypadku niezawarcia umów o udzielenie dotacji z wnioskodawcami, których wnioski zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji, niewykonania zawartych z wnioskodawcami umów o udzielenie dotacji albo w razie pozostawienia wniosku bez dalszego rozpatrywania wskutek odrzucenia kosztorysu (§ 14 ust. 2) lub odstąpienia od udzielenia dotacji (§ 16 ust. 3 oraz ust. 8), pozostające w dyspozycji MWKZ środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie zadań objętych wnioskami niezakwalifikowanymi do dalszego rozpatrywania i udzielenia dotacji na wcześniejszym etapie w związku z niższą oceną merytoryczną Komisji i liczbą uzyskanych punktów.