

Lp.	Nazwa Zadania/Adresat	Suma pkt.
1	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy murze obwodowym wschodnim., Zamek Książąt Mazowieckich, Czersk Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	58
2	Konserwacja ołtarza głównego - etap I, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Iłża Rzymskoatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Iłży	56
3	Remont konserwatorski i przebudowa budynku Kalwarii w obrębie Klasztoru Sióstr Wizytek - ETAP I , Kalwaria w zespole klasztornym Sióstr Wizytek, Warszawa Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Klasztor Sióstr Wizytek	55
4	Prace konserwatorskie przy polichromii na fasadzie, wyposażenie kaplicy św. Antoniego Padewskiego, Góra Kalwaria Parafia Rzymskoatolicka Niepoalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny	53
5	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w prezbiterium ściana południowa i południowowschodnia, wyposażenie kaplicy św. Antoniego Padewskiego, Góra Kalwaria Parafia Rzymskoatolicka Niepoalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny	53
6	II Etap - Odbudowa po pożarze stropu nad Parterem, pałac neoklasycystyczny z 3 ćw. XIX w. wchodzący w skład zespołu pałacowo-parkowego w m. , Dębe Małe gmina Latowicz	50
7	Etap I prac - Remont więźby i poszycia dachowego części C, budynek biurowo-mieszkalny (tzw. willa Jana Haerberlego) , Grodzisk Mazowiecki "EBB NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	48
8	Etap I prac - Remont więźby i poszycia dachowego części B, budynek biurowo-mieszkalny (tzw. willa Jana Haerberlego), Grodzisk Mazowiecki "EBB NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	48
9	Wykonanie badań konserwatorskich, architektonicznych oraz opinii technicznej, budynek kuchni pałacowej, Dębinki Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji)	48
10	Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka, , nagrobek Wiktora Deplewskiego znajdujący się na cmentarzu parafialnym, Barcice Parafia Rzymskoatolicka w Barcicach pw. św Stanisława BM z siedzibą w Somiance	47
11	Ekspertyza konserwatorska w zakresie zastosowanej izolacji przeciwwilgociowej, dwór murawany eklektyczny z połowy XIX w., Susk Stary Zielony Zakątek Pińkowski Spółka Jawna	47
12	Konserwacja obrazu św. Marka, z kościoła pw. Świętej Trójcy, Radom Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Radomiu	46
13	Wykonanie remontu konserwatorskiego stropu i więźby dachowej oraz odtworzenia porycia dachowego istniejącego zabytkowego budynku, Willa ul. Bieżanowska 5	45
14	Konserwacja piaskowcowych detali architektonicznych. Etap I kolumnada na podchórzu, Bazylika katedralna, Płock Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. św. Zygmunta w Płocku	45

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Marcin Dawidowicz

15	Prace ratunkowe i konserwatorskie nagrobka NN - kolumna z kapliczką, cmentarz rzymsko-katolicki z I poł. XIX w. , Stromiec Parafia Rzymskoatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Stromcu	45
16	Ratunkowy remont dachu-etap V, Dawne Opactwo Pobenedyktyńskie, Płock ,Diecezja Płocka	44
17	Remont dachu, konserwacja i restauracja sygnaturki. Etap I: prezbiterium, kościół pw. św. Dominika, Płock Parafia Rzymskoatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku	44
18	: Prace konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej kruchty wraz z koniecznym remontem wewnętrznych instalacji elektrycznych, kościół pw. św. Jacka, Warszawa Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów	44
19	Prace ratunkowe-konserwacja ołtarzy bocznych pw. św. Barbary i pw. św. Hieronima, kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Józefa Oblubieńca, Miedniewice Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (oo. Franciszkanie)	44
20	Prace konserwatorskie i naprawcze prezbiterium, Kościół Świętej Trójcy, Warszawa Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych	43
21	Remont dachu kościoła obejmujący wymianę porycia dachowego wraz z obróbkami i orynnowaniem oraz zabezpieczenie i wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej., kościół seminaryjny Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca (XVII w.), Warszawa Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela	43
22	Konserwacja i restauracja wschodniej i zachodniej ściany kościoła oraz prezbiterium etap 2, Kościół pw. Niepoalanego Poczęcia N. M. P., Ceranów Parafia Rzymskoatolicka Niepoalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny	43
23	Remont konserwatorski świątyni-IV etap, Kościół p.w. Świętego Ducha, Warszawa ZAKON ŚWIĘTEGO PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA KLASZTOR PAULINÓW W WARSZAWIE	43
24	Inwentaryzacja architektoniczna , kościół pw. św. Antoniego z Padwy wraz z kaplicą oraz klasztorem oo. Franciszkanów, Warszawa Parafia Rzymskoatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Warszawie	43
25	prace konserwatorsko-restauratorskie przy obrazie olejnym na płótnie "Ukrzyżowanie", kościół pw. św. Wojciecha, Wiązowna Parafia rzymskoatolicka św. Wojciecha w Wiązownie	42
26	Prace konserwatorskie, całość prac, Ołtarz Św. Stanisława BM z wyposażenia kościoła filialnego pw. Św. Stanisław BM w Żelechowie, Parafia Rzymskoatolicka Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Żelechowie	42
27	Osuszenie ścian fundamentowych , Kościół pw. św. Anny, Kobylniki Parafia Rzymskoatolicka pw. św. Anny	42
28	Remont elewacji. Etap II, kościół pw. św. Wawrzyńca, Kleckowo Parafia rzymskoatolicka pw. św. Wawrzyńca	42
29	Prace konserwatorskie i restauratorskie pięciu obrazów olejnych, wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego Padewskiego i dawnego klasztoru oo. bernardynów, Ostrołęka Parafia Rzymskoatolicka pw.Św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce	42
30	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym wraz z dedykowanym mu krucyfiksem z XVII wieku - etap I, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, Rusków Parafia Rzymskoatolicka p.w. Św. Izydora w Ruskowie	42

31	Remont konstrukcji dachu budynku etap III, kościół pw. Matki Bożej Loretańskiej, Warszawa Parafia Rzymskoatolicka Matki Bożej Loretańskiej	42
32	Konserwacja i restauracja baroowego kościoła - 2 przęsła nawy - prace ratunkowe, Kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Józefa Oblubieńca, Miedniewice Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (oo. Franciszkanie)	42
33	Remont elewacji, etap V, Kościół pw. św. Wawrzyńca, Wrzos Parafia Rzymskoatolicka pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie	42
34	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich 10 baroowych malowideł ściennych od nr 9 do nr 18, stacje Drogi Krzyżowej w krużgankach klasztoru pobernardyńskiego, Ostrołęka Parafia Rzymskoatolicka pw.Św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce	42
35	Prace konserwatorskie elewacji - elewacja "E" (południowa i wieża "F", Cerkiew pw. św. Marii Magdaleny, Warszawa Parafia Prawosławna pw. Św. Marii Magdaleny	42
36	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji wieży oraz portyku, Kościół p.w. św. Doroty, Ciekosyn Parafia rzymskoatolicka p.w. św. Rocha w Ciekosynie	42
37	Usunięcie stanu awaryjnego na elewacji północnej, Kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Serock Parafia Rzymskoatolicka Pw. Św. Anny w Serocku	42
38	Konserwacja ceglanych ścian zewnętrznych kościoła - kontynuacja, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, Przasnysz Parafia Rzymskoatolicka pw. św. Wojciecha	42
39	Remont Kościoła - Etap IV - Elewacja wschodnio-południowa, Kościół pw. Wszystkich Świętych, Miszewo Murowane Parafia Rzymskoatolicka pw. Świętej Anny w Miszewie Murowanym	42
40	Remont elewacji ze stolarką okienną, etap 2 - kontynuacja wieże i ściana frontowa, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, Rzymskoatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Szymanowie	42
41	Prace badawcze dotyczące wypraw tynkarskich kaplicy św. Stanisława, kościół pw. św. Zygmunta, Szydłowiec Parafia Rzymskoatolicka pw. Świętego Zygmunta	42
42	Remont dachu kościoła. Etap III: nawa, kościół pw. św. Katarzyny, łęg Probostwo Parafia Rzymskoatolicka pw. św. Katarzyny w Łęgu Probostwie	42
43	Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza św.Rocha, Kościół p.w. św. Doroty, Ciekosyn Parafia rzymskoatolicka p.w. św. Rocha w Ciekosynie	42
44	Konserwacja chrzcielnicy (XVIII w.), z kościoła pw. św. Wawrzyńca, Sieciechów Parafia Rzymskoatolicka pw. św. Wawrzyńca w Sieciechowie	42
45	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE, ZABYTKOWY OŁTARZ BOCZNY ŚW. JANA NEPOMUCENA, BAROOWY (XVIII w.), kościół pw. św. Stanisława BM, Parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Drobinie	41
46	Konserwacja i remont elewacji wschodniej - etap V, Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela, Warszawa Parafia Rzymskoatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie	41

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Marcin Dawidowicz

47	Konserwacja i remont elementów tynkowanych oraz kamiennych wieży wschodniej kościoła, Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela , Parafia Rzymskoatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie	41
48	„Prace konserwatorskie 13 obrazów pochodzących ze zbioru Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Siostr Wizytek - ETAP III , Zespól klasztoru i kościoła pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca (Wizytek), Krakowskie Przedmieście 34, Warszawa Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Klasztor Siostr Wizytek	41
49	Dugi etap prac konserwatorskich przy bocznym ołtarzu (lewym), kościół cmentarny pw. Św. Trójcy, Mogielnica Parafia Rzymskoatolicka św. Floriana Męczennika w Mogielnicy	41
50	Konserwatorski remont elewacji budynku - schroniska , budynek klasztorny dawnego Zespołu Klasztornego Reformatów , Solec nad Wisłą Powiat Lipski	41
51	Prace remontowe przy elewacji tylnej budynku A, Katedra Kościoła Staroatolickiego Mariawitów - Świątynia Miłosierdzia i Miłości, Płock Kościół Staroatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej	41
52	Ekspertyzy i badania do remontu zadaszenia budynku A, Katedra Kościoła Staroatolickiego Mariawitów - Świątynia Miłosierdzia i Miłości, Płock, Kościół Staroatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej	41
53	Architektoniczna i konserwatorska doumentacja przedprojektowa - etap II, ekspertyzy, badania architektoniczne i konserwatorskie we wnętrzach kondygnacji nadziemnych, Pałac, Falenty Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	41
54	Konserwacja i renowacja zabytkowej ambony, Kościół św. Dominika , Płock Parafia Rzymskoatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku	41
55	badania konserwatorskie ambony w kształcie łodzi, obrazów św. Wit i św. Franciszek (VXIIIw.) oraz obrazu św. Kazimierz autorstwa E. M. Andriollego, wyposażenie kościoła św. Wita Męczennika, Karczew Parafia Rzymskoatolicka pw. Św. Wita Męczennika w Karczewie	41
56	Badania 11 obrazów pochodzących ze zbioru Zakonu Nawiedzenia NMP siostr wizytek, Zespól klasztoru i kościoła pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca (Wizytek), Krakowskie Przedmieście 34,, Warszawa Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Klasztor Siostr Wizytek	41
57	Remont budynku bramnego, Zespól Klasztorny Bernardynów, Radom Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu	41
58	Prace konserwatorsko-restauratorskie chrzcielnicy, Kościół pw. Św. Leonarda, Chociszewo Parafia Rzymskoatolicka pw. Świętego Leonarda w Chociszewie	40
59	Remont zabytkowych schodów wraz z murem oporowym przy wejściu głównym na plac kościelny etap III, Zabytkowe ogrodzenie kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Chlewiska Parafia Rzymskoatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chlewiskach	40
60	Prace konserwatorskie elewacji kościoła (etap II), kościół pw. Św. Stanisława BM , Postoliska Parafia Rzymskoatolicka p.w. Św. Stanisława BM w Postoliskach	40
61	Prace ratunkowe - etap V, Wiatrak - koźlak, Ostromęczyn	40
62	Wymiana porycia dachowego nad nawą główną, kościół pw. Bożego Ciała, Maków Mazowiecki, Kościół pw. Bożego Ciała, Maków Mazowiecki Parafia pw. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim	40

63	Prace restauracyjne i konserwacyjne, Nagrobek Doroty Mostowskiej z drugiej połowy XIX wieku na cmentarzu św. Krzyża, Pułtusk Parafia Rzymskoatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku	40
64	Prace konserwatorskie chrzcielnicy z końca XVIII w. i świecznika do katafalku z 1 poł. XIX w., kościół pw. św. Stanisława BM, Parafia Rzymskoatolicka pw. św. Stanisława BM w Skrzyszewie	40
65	Roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie -remontu fundamentów oraz naprawy ścian, stropu więźby dachowej, Dwór modrzewiowy, Koźniewo Wielkie, gm. Sońsk	40
66	Konserwacja oien w pomieszczeniach na I piętrze, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna Powiat Grodziski	40
67	Remont dachu oraz elewacji, Oficyna w zespole pałacowo-parkowym, Guzów	40
68	"Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, gmach d. PAST "Cedergen", Warszawa" Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego	40
69	XI etap działań ratunkowych dla „Szklanego Domu”: Naprawa zdegradowanej konstrukcji budynku (stropy, ściany, słupy, piwniczna ściana oporowa) w obszarze podpiwniczenia klatek VII-VIII, Dom mieszkalny przy ul. Mickiewicza 34/36, Wspólnota Mieszkaniowa „Szklany Dom”	40
70	Konserwacja obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem (XVI w.), z kościoła pw. św. Wojciecha, Skrzyńsko Parafia Rzymskoatolicka pw. św. Wojciecha w Skrzyńsku	40
71	Prace ratunkowe konserwatorskie i restauratorskie kamiennej okładziny elewacji kamienicy z 1939 r. - Etap II obejmujący fragment od ulicy Kopernika, Kamienica Bagińskich przy ul. Kopernika 34, Warszawa Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 34	40
72	Prace konserwatorskie i restauratorskie drzwi głównych do kościoła parafialnego, Kościół pw. Świętego Ducha, Kadzidło Parafia Rzymskoatolicka pw. Świętego Ducha w Kadzidle	40
73	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich dwóch obrazów olejnych na płótnie nr 21 i 22, wyposażenie krużganków kalwarii kościoła pobernardyńskiego p.w. Św. Antoniego, Ostrołęka Parafia Rzymskoatolicka pw.Św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce	40
74	Remont elewacji kościoła - etap VI - wieża strona wschodnia, Kościół św. Stanisława przy ul. Wolskiej 76, Warszawa Parafia Rzymskoatolicka Świętego Wojciecha w Warszawie	40
75	Prace remontowe w zakresie strefy dachu i więźby dachowej, Kościół pw. Niepoalanego Poczęcia NMP, Nieporęt Rzymsko-Katolicka Parafia Niepoalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie	40
76	Kompleksowa konserwacja zabytkowej stolarki otworowej - prace ratunkowe - kontynuacja, Pałac Zamoyskich, Warszawa Stowarzyszenie Architektów Polskich	40
77	Kompleksowa konserwacja i restauracja wystroju architektonicznego strony południowej korpusu głównego elewacji wschodniej, Pałac Zamoyskich, Warszawa Stowarzyszenie Architektów Polskich	40
78	Prace ratunkowo - konserwatorskie, obraz: "Święty Mikołaj" z ramą z Parafii Rzymskoatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa, Krześlin Parafia Rzymskoatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Krześlinie	40

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Marcin Dawidowicz

79	Prace ratunkowo - konserwatorskie , obraz: "Udzielenie odpustu przez Chrystusa i Matkę Boską zakonnikowi bernardyńskiemu dla klasztoru w Krześlinie" z Parafii Rzymskoatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa, Krześlin Parafia Rzymskoatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Krześlinie	40
80	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele pw. św. Anny - etap I, ołtarz główny pw. św. Anny, Łyse Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych	40
81	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych i sufitowych - etap II, Kościół drewniany pw. Św. Anny , Łyse Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych	40
82	Remont dachu i więźby dachowej budynku Aspirantek, zespół zabudowań Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Zakład SS.Miłosierdzia, Warszawa Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Warszawska	40
83	Konserwacja obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem (XVI w.), z kościoła oo. Bernardynów, Radom Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu	40
84	Wymiana pokrycia dachu nad nawą główną etap II Kościoła św. Anny w Warszawie, wraz z wykonaniem prac towarzyszących, Kościoła Akademickiego Św. Anny, Warszawa Rektorat Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie	40
85	Ratunkowe prace konserwatorskie III połaci dachu, więźby dachowej oraz wykonanie izolacji poziomej piwnicy - kontynuacja prac, Rohnówka/Dom pod Akacjami, Wołomin	40
86	Prace konserwatorskie XVIII wiecznego ołtarza św. Restytuta-III etap, kościół p.w. Niepoalanego Poczęcia N.M.P. , Rzecznów , Parafia Rzymskoatolicka p.w. Niepoalanego Poczęcia NMP w Rzecznowie	40
87	Prace polegające na wymianie (odtworzeniu) oien w budynku, kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Warszawa, Parafia Rzymskoatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie	40
88	Konserwacja rzeźby wraz z cool'em i tablicami nagrobnymi, zloalizowanej na cmentarzu przy kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. , rzeźba Chrystusa Ecce Homo, Góra Kalwaria, Parafia Rzymskoatolicka Niepoalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny	40
89	prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie dekoracji malarskiej prezbiterium, nawy głównej i ściany empory chóru muzycznego, Kościół p.w. Wszystkich Świętych, Gozdowo Rzymskoatolicka Parafia Wszystkich Świętych w Gozdowie	40

W przypadku niezawarcia umów o udzielenie dotacji z wnioskodawcami, których wnioski zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji, niewykonania zawartych z wnioskodawcami umów o udzielenie dotacji albo w razie pozostawienia wniosku bez dalszego rozpatrywania wskutek odrzucenia kosztorysu (§ 14 ust. 2) lub odstąpienia od udzielenia dotacji (§ 16 ust. 3 oraz ust. 8), pozostające w dyspozycji MWKZ środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie zadań objętych wnioskami niezakwalifikowanymi do dalszego rozpatrywania i udzielenia dotacji na wcześniejszym etapie w związku z niższą oceną merytoryczną Komisji i liczbą uzyskanych punktów.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Marcin Dawdowicz