

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość


R A D O M

1. Nazwa

B U D Y N E K ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNY
W ZESPOLU D. GARBARNI „NOWOŚĆ”

2. Czas powstania

1905 r.



4. Adres (ulica, nr posesji)

ul. Garbarska 27,
26-610 Radom

5. Przynależność administracyjna

województwo
radomskie

powiat
radomski

gmina
miasto Radom


6. Współrzędne geograficzne

N: 51°24'10.12"; E: 21°07'34.41"

7. Użytkowanie obecne

Mieszkalne

8. Stan zachowania:



1. Elewacja frontowa od ul. Garbarskiej (północno-zachodnia),
2020.

2. Elewacja tylna (południowo-wschodnia), 2020.

3. Miejscowość:
dostateczny (3):
miejscowa korozja cegły,
mury fundamentowe zawilgocone.

granice d. garbarni Nowość
budynek objęty opracowaniem

10. Istniejące zagrożenia, najbliższe postulaty konserwatorskie

Zagrożenia:
- brak funkcji i bieżących napraw i remontów.

Postulaty:
- bieżący remont;
- ujednolicenie stolarki okiennej.

13. Historia

Przedmiotowa garbarnia powstała w 1894 r. w dzielnicy przemysłowej Zamku. Założycielem zakładu był Jan Borkowski (1861-1914). W dniu 10 października 1919 r. zarejestrowana została w Sądzie Gospodarczym I-sza Spółka Garbarska „Nowość” (sp. z o.o.). Właścicielami byli pracownicy garbarni, którzy wykupili ją na licytacji. Prezesem spółki został Stanisław Kaczyna. Skuteczne zarządzanie zakładem przyczyniło się do szybkiego jego rozwoju. W 1921 r. przystąpiono do rozbudowy garbarni wg projektu inż. miejskiego Henryka Nowakowskiego. W tym samym roku Garbarnia „Nowość” uruchomiła filię we Lwowie. Dwa lata później stała się spółką akcyjną. W tym okresie była największą garbarnią w Radomiu. Produkowano w niej skóry podeuszowe, juchtowe, chromowe i ubraniowe. W trakcie wojny funkcjonowała bez przerwy. Po II wojnie światowej została znacjonalizowana i w dniu 1 października 1947 r. przekształcono ją w Zakład Nr 1 Radomskich Zakładów Garbarskich. Zakłady garbarskie przy ul. Garbarskiej 27 zakończyły działalność w 1990 r.

Budynek administracyjno-mieszkalny wzniesiony w 1905 r. w okresie międzywojennym funkcjonował jako kantor fabryczny. Obecnie pełni funkcję tylko mieszkalne.

14. Opis

Budynek usytuowany w zachodniej części dawnego zespołu garbarni „Nowość”, ceglany, nieotynkowany, założony na rzucie prostokąta, od strony podwórza z centralnie umieszczonym ryzalitem (mieszczącym klatkę schodową), 2-kondygnacyjny, nakryty dachem 2-spadowym. Elewacja frontowa 7-osiowa z wejściem na osi środkowej. Gzyms wieńczący uskokowy. Gzyms kordonowy podwójny. Otwory okienne symetrycznie rozmieszczone, zwieńczone nadprożami odcinkowymi. W obrebie 2. kondygnacji płytiny podkienne. Drzwi wejściowe oryginalne, drewniane, ramowo-płytkowe, 2-skrzydłowe, z inicjałami JB w nadświeciu. Elewacja tylna 5-osiowa pozbawiona płytin podkiennych o niesymetrycznej artykulacji poziomej (w związku z przekształceniami elewacji). Od strony zachońskiej w potaci dachowej lukarny. Stolarka okenna współczesna z PCV.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

Wojciech Marciniak, 2020.

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

mgr Wojciech Marciniak